

Grunddaten		Datum: 29.12.2022	
Baum-Nr.	KU0422	Baumart:	Schwarz-Kiefer
Lagebezeichnung:	Ecke Marktstraße/Schönbuchweg	latein.:	Pinus nigra Austriaca
Straße:	Marktstraße	vor/bei Haus Nr.	
Kontrolle zzt.:		Sicherheitserwartung	hoch
Baumhöhe:	m	Stammumfang (in 1m):	cm
Kronenbreite:	m	Zustand:	stärker geschädigt
Alter:	Jahre	Entwicklungsphase:	
Vitalität:	Abgängig	erfasst durch:	Nill
Besonderheiten:	Lichtraumprofil beachten		

Aktuelle Kontrolle

Weiteres Vorgehen

Datum/Jahr der Kontrolle 21.12.2022

Handlungsbedarf ☐

Abstimmung mit Fachabteilung ☐

Eingehende Untersuchungen ☐

zu erl. bis

Baumpflegerische Maßnahmen **Fällung**

21.06.2023

Kontrollintervalle

Kontrollintervalle künftig alle

Kontrollintervalle wie bisher ☒

Anmerkung

Kontrolleur

Weitere Kontrollstellen

Schäden des jeweiligen Baumes

Kontrolle / Jahr

18.11.2022

in der Krone:

am Stamm:

S6 Höhlungen


S4 Fäulen

S15 Zwiesel

am Stammfuß / Wurzelanlauf:

im Wurzelbereich:

Veränderungen im Baumumfeld:





Grunddaten**Datum:** 29.12.2022

Baum-Nr.	KU0053	Baumart:	Akazie
Lagebezeichnung:	Jahnstr.	latein.:	Robinia pseudoacacia
Straße:	Jahnstraße	vor/bei Haus Nr.	
Kontrolle zzt.:	1 Jahre	Sicherheitserwartung	hoch
Baumhöhe:	10,00 m	Stammumfang (in 1m):	123,00 cm
Kronenbreite:	10,00 m	Zustand:	gesund/leicht geschädigt
Alter:	64 Jahre	Entwicklungsphase:	Alterungsphase
Vitalität:	Geschädigt, geringe Pflege (gelbgrün)	erfasst durch:	Nill

Besonderheiten:

Aktuelle Kontrolle

Weiteres Vorgehen

Datum/Jahr der Kontrolle 17.11.2022

Handlungsbedarf ☒Abstimmung mit Fachabteilung ☒Eingehende Untersuchungen ☐

zu erl. bis

Baumpflegerische Maßnahmen **Fällung**

17.05.2023

Kontrollintervalle

Kontrollintervalle künftig alle

Kontrollintervalle wie bisher

☒

Anmerkung

Wurzelschäden durch Landwirtschaft

Kontrolleur

Weitere Kontrollstellen

Schäden des jeweiligen Baumes

Kontrolle / Jahr 17.11.2022

in der Krone:

K3 Astunswunden oder -fäulen
K10 Lichtraumprofil
K13 Tothholzbildung

am Stamm:

S2 Astunswunden
S15 Zwiesel

am Stammfuß / Wurzelanlauf:

W3 Pilzbefall. ggf. Pilzart

im Wurzelbereich:

Veränderungen im Baumumfeld:

Letzte Kontrolle

Weiteres Vorgehen

Datum/Jahr der Kontrolle 19.09.2018

Handlungsbedarf ☒

Abstimmung mit Fachabteilung ☐

Eingehende Untersuchungen ☐

Baumpflegerische Maßnahmen Lichtraumprofilschnitt

zu erl. bis
19.03.2019

Kontrollintervalle


Kontrollintervalle künftig alle

Kontrollintervalle wie bisher ☐

Anmerkung

Kontrolleur Nill

Weitere Kontrollstellen





Grunddaten

Datum: 29.12.2022

Baum-Nr.	KU0447	Baumart:	Rot-Fichte
Lagebezeichnung:	Friedhof Eingang Süd (alt) rechts Friedhof	latein.:	Picea abies
Straße:	Hülbeweg	vor/bei Haus Nr.	7
Kontrolle zzt.:	6 Monate	Sicherheitserwartung	hoch
Baumhöhe:	m	Stammumfang (in 1m):	cm
Kronenbreite:	m	Zustand:	stärker geschädigt
Alter:	Jahre	Entwicklungsphase:	
Vitalität:	Stark geschädigt (rosa)	erfasst durch:	Nili

Besonderheiten:**Aktuelle Kontrolle****Weiteres Vorgehen**

Datum/Jahr der Kontrolle 18.11.2022

Handlungsbedarf ☒Abstimmung mit Fachabteilung ☐Eingehende Untersuchungen ☐

zu ertl. bis

Baumpflegerische Maßnahmen Fällung
Totholzbeseligung

18.05.2023

18.05.2023

KontrollintervalleKontrollintervalle künftig alle Kontrollintervalle wie bisher ☐

Anmerkung Fällung erwägen

Kontrolleur

Weitere Kontrollstellen

Schäden des jeweiligen Baumes

Kontrolle / Jahr

21.12.2022

in der Krone:

am Stamm:

am Stammfuß / Wurzelanlauf:

im Wurzelbereich:

Veränderungen im Baumumfeld:

Grunddaten

Datum: 29.12.2022

Baum-Nr.	KU0448	Baumart:	Rot-Fichte
Lagebezeichnung:	Friedhof Eingang Süd (alt) links	latein.:	Picea abies
Straße:	Hülbeweg	vor/bei Haus Nr.	7
Kontrolle zzt.:	6 Monate	Sicherheitserwartung	hoch
Baumhöhe:	m	Stammumfang (ln 1m):	cm
Kronenbreite:	m	Zustand:	stärker geschädigt
Alter:	Jahre	Entwicklungsphase:	
Vitalität:	Stark geschädigt (rosa)	erfasst durch:	Nill
Besonderheiten:	- mit Efeu		

Aktuelle Kontrolle**Weiteres Vorgehen**

Datum/Jahr der Kontrolle 18.11.2022

Handlungsbedarf ☒Abstimmung mit Fachabteilung ☐Eingehende Untersuchungen ☐

zu erl. bis

Baumpfegerische Maßnahmen Fällung

18.05.2023

Kontrollintervalle

Kontrollintervalle künftig alle 6 Monate

Kontrollintervalle wie bisher ☐

Anmerkung Fällung erwägen

Kontrolleur

Weitere Kontrollstellen

Schäden des jeweiligen Baumes

Kontrolle / Jahr

18.11.2022

in der Krone:

K1 Astab- bzw. Astausbrüche

K15 Wipfeldürre

K13 Totholzbildung

am Stamm:

am Stammfuß / Wurzelanlauf:

im Wurzelbereich:

Veränderungen im Baumumfeld:

Grunddaten

Datum: 29.12.2022

Baum-Nr.	KU0457	Baumart:	Sand-Birke
Lagebezeichnung:	Friedhof Fußweg südlich	latein.:	Betula pendula
Straße:	Hülbeweg	vor/bei Haus Nr.	7
Kontrolle zzt.:	6 Monate	Sicherheitserwartung	hoch
Baumhöhe:	m	Stammumfang (in 1m):	cm
Kronenbreite:	m	Zustand:	
Alter:	Jahre	Entwicklungsphase:	
Vitalität:	Stark geschädigt (rosa)	erfasst durch:	Nill
Besonderheiten:	Rinde eingewachsen		

Aktuelle Kontrolle

Weiteres Vorgehen

Datum/Jahr der Kontrolle 18.11.2022

Handlungsbedarf ☒Abstimmung mit Fachabteilung ☐Eingehende Untersuchungen ☐

zu erl. bis

Baumpflegerische Maßnahmen	Fällung	18.05.2023
	Kroneneinkürzung	18.05.2023

KontrollintervalleKontrollintervalle künftig alle Kontrollintervalle wie bisher ☐

Anmerkung Fällun erwägen, sonst Einkürzung

Kontrolleur

Weitere Kontrollstellen

Schäden des jeweiligen Baumes

Kontrolle / Jahr 18.11.2022

In der Krone:

K15 Wipfeldürre
K13 Totholzbildung

am Stamm:

am Stammfuß / Wurzelanlauf:

im Wurzelbereich:

Veränderungen im Baumumfeld:

Grunddaten		Datum: 29.12.2022	
Baum-Nr.	KU0458	Baumart:	Schwarz-Kiefer
Lagebezeichnung:	Friedhof Fußweg südlich	latein.:	Pinus nigra Aëstriaca
Straße:	Hölbeweg	vor/bei Haus Nr.	7
Kontrolle zzt.:	6 Monate	Sicherheitserwartung	hoch
Baumhöhe:	m	Stammumfang (in 1m):	cm
Kronenbreite:	m	Zustand:	stärker geschädigt
Alter:	Jahre	Entwicklungsphase:	
Vitalität:	Sehr stark geschädigt (dunkelrosa)	erfasst durch:	NIII
Besonderheiten:	mit Efeu		

Aktuelle Kontrolle

Weiteres Vorgehen	
Datum/Jahr der Kontrolle	18.11.2022
Handlungsbedarf	☒
Abstimmung mit Fachabteilung	☐
Eingehende Untersuchungen	☐
Baumpflegerische Maßnahmen	Fällung
	zu erl. bis 18.05.2023
Hagelschaden !!	
Kontrollintervalle	
Kontrollintervalle künftig alle	6 Monate
Kontrollintervalle wie bisher	☐
Anmerkung	Krone bereits zu 40% abgestorben
Kontrolleur	
Weitere Kontrollstellen	


Schäden des jeweiligen Baumes

Kontrolle / Jahr 18.11.2022

in der Krone:

K13 Totholzbildung
K15 Wipfeldürre

am Stamm:**am Stammfuß / Wurzelanlauf:****im Wurzelbereich:****Veränderungen im Baumumfeld:**







Grunddaten**Datum:** 29.12.2022**Baum-Nr.** KU5620**Baumart:** Apfel**Lagebezeichnung:** Bongert grundstück über
Spielplatz ; Rosenweg**latein.:** Malus i.S.**Straße:****vor/bei Haus Nr.****Kontrolle zzt.:****Sicherheitserwartung** hoch**Baumhöhe:** m**Stammumfang** (in 1m): cm**Kronenbreite:** 6,00 m**Zustand:** stärker geschädigt**Alter:** Jahre**Entwicklungsphase:** Alterungsphase**Vitalität:** Absterbend bis
abgestorben (rot)**erfasst durch:** Armbruster**Besonderheiten:****Aktuelle Kontrolle****Weiteres Vorgehen****Datum/Jahr der Kontrolle** 21.12.2022**Handlungsbedarf** ☐Abstimmung mit Fachabteilung ☐Eingehende Untersuchungen ☐

zu erf. bis

Baumpflegerische Maßnahmen Fällung 21.06.2023**Kontrollintervalle****Kontrollintervalle künftig alle** **Kontrollintervalle wie bisher** ☒**Anmerkung**

evtl. als Biotop erhalten

Kontrolleur**Weitere Kontrollstellen***Nur die Krone einkürzen*

Schäden des jeweiligen Baumes

Kontrolle / Jahr

18.11.2022

in der Krone:

K15 Wiofeldürre

K13 Totholzbildung


K4 Baumfremder Bewuchs

am Stamm:

am Stammfuß / Wurzelanlauf:

im Wurzelbereich:

Veränderungen im Baumumfeld:





Grunddaten

Datum: 29.12.2022

Baum-Nr.	KU0417	Baumart:	Berg-Ahorn
Lagebezeichnung:	Kino	latein.:	Acer pseudoplatanus
Straße:	Lederstraße	vor/bei Haus Nr.	5
Kontrolle zzt.:	6 Monate	Sicherheitserwartung	hoch
Baumhöhe:	m	Stammumfang (in 1m):	cm
Kronenbreite:	m	Zustand:	stärker geschädigt
Alter:	Jahre	Entwicklungsphase:	
Vitalität:		erfasst durch:	Nill

Besonderheiten:

Aktuelle Kontrolle

Weiteres Vorgehen

Datum/Jahr der Kontrolle 18.11.2022

Handlungsbedarf ☒Abstimmung mit Fachabteilung ☐Eingehende Untersuchungen ☐

zu erl. bis

Baumpflegerische Maßnahmen Fällung

18.05.2023

KontrollintervalleKontrollintervalle künftig alle Kontrollintervalle wie bisher ☐

Anmerkung: Fällung empfohlen, starke Schädigungen in Kombination mit Standort und Sicherheitserwartung

Kontrolleur

Weitere Kontrollstellen

Schäden des jeweiligen Baumes

Kontrolle / Jahr 18.11.2022

in der Krone:

K3 Astunswunden oder -fäulen
K1 Astab- bzw. Astausbrüche
K7 Höhlungen
K13 Totholzbildung
K8 Kappungsstellen

am Stamm:**am Stammfuß / Wurzelanlauf:****im Wurzelbereich:****Veränderungen im Baumumfeld:**

